

REGIONE MARCHE

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016
 Microzonazione Sismica di Livello 3 del Comune di Muccia ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 registrata il 15 maggio 2017 al n. 1065

MICROZONAZIONE SISMICA
 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica
 Capoluogo Nord
 Scala 1:5.000

Regione Marche
 Comune di Muccia

Soggetto realizzatore: **GEOLAB**
 Data di revisione: Gennaio 2018
 CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI

Legenda

Settore Microzonazione Sismica Livello 3

Punto di misura di rumore ambientale
 Pm: Punto di misura di rumore ambientale con indicazione del valore 5

Faglie attive e capaci
 Faglia attiva e capace
 Faglia attiva e capace
 Faglia attiva e capace
 Faglia attiva e capace

Forme di superficie e sepolte
 Orlo di scarpata morfologica naturale o artificiale (10-20 m)
 Orlo di scarpata morfologica artificiale o naturale (< 10 m)
 Orlo di terrazzo ripante (< 20m)
 Cavaia
 Asse di valle sepolta (C < 0,25)

Zone di attenzione per instabilità
 ZA (I) - Zona di attenzione per instabilità di versante
 ZA (II) - Zona di attenzione per instabilità differenziale
 ZA (III) - Zona di attenzione per cedimento differenziale
 Cavaia di cavaia / cavaia

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
 Substrato fratturato e alterato (2099)
 Zona 1 (2091)
 Zona 2 (2092)
 Zona 3 (2093)
 Zona 4 (2094)

Canale effluente
Salda storica

Substrato fratturato o alterato 2099

Zona 1 2091

Zona 2 2092

Zona 3 2093

Zona 4 2094

